

# Высокоточный измеритель-регулятор относительной влажности и температуры

## **ИРТВ - 01**

Прибор **ИРТВ - 01** предназначен для измерения и поддержания в заданных пределах относительной влажности и температуры воздуха в различных технологических процессах. Каналы регулирования влажности и температуры независимы и способны управлять одновременно четырьмя устройствами. Устройством повышения влажности, устройством понижения влажности, устройством повышения температуры, устройством охлаждения. Измерение влажности производится высокоточным аспирационным методом: "сухой-мокрый термометр с принудительным обдувом".

Прибор может использоваться для поддержания температуры и влажности при производстве грибов, в инкубаторах, в теплицах, в различного типа хранилищах, в сушильных камерах т.д..

### Технические характеристики

1. Диапазон измеряемой и регулируемой относительной влажности .....	9,9 - 100 %.
2. Гистерезис .....	любой необходимый (выключается по превышению заданной, включается заданная минус гистерезис).
3. Дискретность установки относительной влажности .....	0,1 %.
4. Погрешность измерения относительной влажности .....	1 %.
5. Диапазон измеряемой и регулируемой температуры .....	0,0 - 85°C.
6. Гистерезис .....	любой необходимый (выключается по превышению заданной, включается заданная минус гистерезис).
7. Дискретность установки температуры .....	0,1°C.
8. Погрешность измерения температуры .....	0,1°C.
9. Напряжение питания и потребляемая мощность .....	220 Вольт 3 Вт (+10%, -15%).
10. Коммутируемый ток при напряжении 250 Вольт и $\cos f=1$ .....	10 А.
11. Температура среды окружающей прибор .....	от +5 до +50°C.
13. Температура среды окружающей датчик влажности .....	от 0 до +85°C.
14. Длина проводов соединяющих прибор с датчиком .....	5 м. (при необходимости соединяющие провода можно удлинить).
15. Габаритные размеры датчика влажности и температуры .....	430×90×220 мм.
16. Крепление прибора на DIN рейку .....	занимает место эквивалентное 3м токовым автоматам.

### Теоретические основы измерения влажности в газовой среде

На сегодняшний день в автоматизации технологических процессов связанных с измерением и регулировкой относительной влажности в газовых средах применяется фактически два способа измерения, это емкостной и психрометрический. Психрометрический в свою очередь делится на психрометрический и аспирационный. Аспирационный отличается от психрометрического конструкцией измерительного датчика в котором присутствует устройство обдува с постоянной скоростью сухого и смоченного термометров и является наиболее точным, так как физика процесса известна и с высокой степенью точности описывается математическим аппаратом. В свою очередь современной микропроцессорной технике подвластны любые математические вычисления.

Широкое распространение получили емкостные датчики известной фирмы Honeywell с помощью которых можно измерять относительную влажность с точностью плюс-минус 3% и точнее со специальной калибровкой и температурной компенсацией. Для большинства случаев применения это хорошее решение. Но все датчики основанные на этой технологии имеют существенный недостаток, попадание влаги в виде жидкости (конденсат, капельки от распылителей и т.д.) на чувствительный элемент датчика приводит к фатальным последствиям. Следовательно при измерении высоких влажностей необходимо применение специальных методов предотвращающих попадание воды на чувствительный элемент датчика. Также к фатальным последствиям приводит наличие в измеряемой среде паров этилового спирта (алкоголя).

Всех этих недостатков лишен датчик аспирационного типа. Чувствительные элементы термометров датчика находятся в корпусе из нержавеющей стали, который в свою очередь помещен в конструктив из полихлорвиниловой пластмассы. Оба материала инертны к подавляющему большинству возможных агрессивных сред. Попадание жидкой воды в зону сухого термометра никаких последствий для датчика не имеет за исключением временно не верных показаний в сторону более высокой влажности пока в потоке воздуха капельки не испарятся. Конструкция датчика легко разборная и при техническом обслуживании (например замена засорившегося фитиля) не требует много времени.

Для создания данного прибора использовался ГОСТ 8.524-85 ТАБЛИЦЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ построение, содержание расчетные соотношения. Этот стандарт распространяется на психрометрические таблицы предназначенные для определения значений величин характеризующих влажность воздуха и других газовых смесей по значениям температуры воздуха (или другой газовой смеси) и температуры смоченного термометра, полученным в результате измерений влажности психрометрическим (испарительно-температурным) методом в диапазоне температур минус 20 - плюс 90 С, относительной влажности 1 - 100 %.

Относительная влажность парогазовой смеси Н в процентах определяется по формуле

$$H = 100 \frac{e}{E_c}$$

Где  $e$  - парциальное давление (упругость водяного пара), находящегося в воздухе;

$E_c$  - максимально возможное парциальное давление водяного пара при температуре смоченного термометра;

$$e = E_c - A_p (t - t_c)$$

Где  $t$  - температура воздуха;

$t_c$  - температура смоченного термометра;

$A$  - психрометрический коэффициент зависящий от конструктивных особенностей датчика и главным образом от скорости протекания воздуха около мокрого термометра;

$p$  - давление воздуха (в расчетах принимается равным 1000 гПа);

$$E_c = E_0 \exp \left[ \frac{\alpha t_c}{\beta + t_c} \right]$$

$E_0 = 6.1121$  гПа;

$\alpha = 17,5043$  и  $\beta = 241,2$  - постоянные для воды;




Рис.1 Зависимость аспирационного коэффициента  $A$  от скорости потока воздуха возле мокрого термометра.

Из выше изложенного следует, что для точного измерения влажности необходимо точно измерить температуру сухого и влажного термометров, их разность и определить скорость потока воздуха возле мокрого термометра.

В приборе ИРТВ - 01 температура измеряется с точностью  $0,1^\circ\text{C}$ . Скорость потока воздуха в датчике 3 метра в секунду. Проконтролировать точность измерения относительной влажности воздуха можно с помощью программы ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ находящуюся по адресу <http://komet.webzone.ru/kats/psych.htm>.

### Инструкция по эксплуатации

Смонтировать прибор согласно прилагаемой монтажной схемы. Залить в емкость для воды (применяется пластиковая бутылка из под напитков) дистиллированную воду (можно дождевую). Водопроводную воду применять не рекомендуется из-за высокого содержания в ней жестких солей которые со временем засоряют фитиль и он теряет начальную смачиваемость. Подать питание на прибор. Через несколько минут (пока фитиль полностью намокнет) прибор готов к работе.

Прибор содержит два индикатора, верхний показывает температуру воздуха, а нижний относительную влажность воздуха в процентах. На панели также расположены три кнопки управления:



- вход в меню и подтверждение;



- изменение цифры в разряде;



- выбор разряда;




Рис.2 Монтажная схема системы.

Рекомендуется для повышения срока службы прибора исполнительные устройства подключать через промежуточные реле или пускатели, или контакторы, или другие силовые коммутирующие устройства.

Прибор содержит основное и сервисное меню. В основном меню находятся следующие параметры;

**УСт.** - задание температуры для устройства повышающего температуру.

**УСГ.** - задание гистерезиса для устройства повышающего температуру. Это число которое вычитается с заданной температурой. Например, заданная температура 38.5°C , а гистерезис 1.5. В этом случае нагреватель будет выключаться при 38.6 , а включаться при 37.0 .

**У.Ст** - задание температуры для устройства понижающего температуру.

**У.СГ** - задание гистерезиса для устройства понижающего температуру. Например заданно 38.5°C , а гистерезис 1.5 . В этом случае охладитель включится при 38.6 , а выключится при 37.0 .

О том что соответствующие устройства включены свидетельствуют мигающие точки, в младшем разряде нагреватель в старшем охладитель.

**УСН.**- задание влажности для устройства повышающего влажность.

**УСГ.** - задание гистерезиса для устройства повышающего влажность. Это число которое вычитается с заданной влажности. Например, заданная влажность 38.5% , а гистерезис 1.5. В этом случае устройство повышающее влажность будет выключаться при 38.6% , а включаться при 37.0% .

**У.СН** - задание влажности для устройства понижающего влажность.

**У.СГ** - задание гистерезиса для устройства понижающего влажность. Например заданно 38.5% , а гистерезис 1.5 . В этом случае устройство понижающее влажность включится при 38.6% , а выключится при 37.0 .

О том что соответствующие устройства включены свидетельствуют мигающие точки, в младшем разряде для устройства повышающего влажность, в старшем понижающего.

Для задания параметров необходимо кнопкой **П** выбрать необходимый, затем нажав кнопку **△** войти в значение параметра. Кнопками **△** и **◀** внести необходимые изменения и подтвердить нажав кнопку **П**. Вновь записанные данные сохраняются в энергонезависимой памяти , система перейдет в режим индикации и поддержания заданных значений Если не подтверждать систему через 10 секунд переходит в основной режим с сохранением предыдущих значений.

Сервисное меню служит для наладки и сервисного обслуживания прибора. Для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку **◀** , выставить код **31** в старших разрядах и подтвердить нажав кнопку **П** . После этих операций сервисное меню будет доступно пока не изменится число входного кода. Выйти в основное меню можно выключив и включив прибор заново или изменив число входного кода.

В сервисном меню находятся следующие параметры;

**ОFS** - на верхнем индикаторе и служит для коррекции показаний сухого термометра. При необходимости можно внести поправку от плюс-минус 0,1 до плюс-минус 0,9°C.

**ОFS** - на нижнем индикаторе и служит для коррекции показаний мокрого термометра. При необходимости можно внести поправку от плюс-минус 0,1 до плюс-минус 0,9°C.

**СПВ** - коррекция скорости потока воздуха возле мокрого термометра. При необходимости можно выставить от 0 до 3,5 метров в секунду с шагом 0,25.

**CHd** - подтверждение этого параметра кнопкой **△** меняет местами сухой и мокрый термометр.

**ОПУ** - подтверждение этого параметра кнопкой **△** возвращает систему в исходное состояние с заводскими установками.

Находясь в сервисном режиме нажатием кнопки **△** можно на индикаторе влажности посмотреть разность между сухим и мокрым термометром. Повторное нажатие этой кнопки показывает температуру мокрого термометра.

Если на индикаторах три черточки --- это значит что прибор не видит датчика. Причиной этого может быть обрыв или замыкание в проводах соединяющих датчик с прибором. Так же это может быть в случае сильных электромагнитных помех влияющих на линию связи. Чтобы избежать возможных помех нельзя прокладывать провода соединяющие прибор с датчиком вместе с силовыми проводами, или поместить их в экран, или сделать проводку экранированным проводом.




Рис. 3 Вариант крепления датчика.

Для надежной смачиваемости фитиля необходимо прокрутить датчик внутри тубуса чтобы получить виток фитиля вокруг датчика и соблюдать горизонтальное положение устройства. Не допустимо попадание на датчик прямых солнечных лучей и инфракрасного излучения от устройств нагрева. Локальный нагрев корпуса датчика может привести к не верным измерениям.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантия на прибор **ИРТВ-01** 12 месяцев со дня продажи при наличии данной инструкции с подписью покупателя об ознакомлении с данной инструкцией. Гарантия не распространяется на приборы с механическими повреждениями, с оплавленным корпусом и клеммником, при попадании в прибор жидкости и насекомых, пили и т.д..